

MANUAL DE INSTRUÇÕES



915FS

Máquina de emenda de fibra óptica por fusão



Leia e compreenda todas as instruções e informações de segurança neste manual antes de operar ou realizar serviços de manutenção nesta ferramenta.

Registre este produto em www.greenleecommunications.com

Índice

Prefácio	3
Informações de segurança importantes	4
Seção 1. Identificação	9
Seção 2. Operação	11
Configuração	11
Modo de emenda.....	12
Preparação da fibra	13
Procedimento de emenda.....	15
Aquecimento da luva de proteção.....	16
Bandeja de resfriamento.....	17
Conectores Splice-on	17
Atualização do software.....	17
Funções dos botões	18
Anexos	18
Seção 3. Operação do Menu	19
Menu do modo de fusão (S-Mode).....	21
Menu do modo de aquecedor (H-Mode)	24
Manutenção	26
Configuração de emenda por fusão	29
Salvar dados	30
Definir.....	32
Seção 4. Especificações	37
Seção 5. Solução de problemas	38
Anexo A. Limpeza da máquina de emenda por fusão 915FS	43
Anexo B. Realizar emendas	46
Anexo C. Conectores Splice-on da Greenlee	48

Prefácio

Descrição

A máquina de emenda de fibra óptica por fusão 915FS da Greenlee Communications tem o propósito de fundir fibras, resultando em baixa perda da emenda e emendas estáveis de longa duração. A perda na emenda depende de determinadas condições, como a preparação da fibra, parâmetros da emenda e condições da fibra.

A máquina de emenda por fusão 915FS utiliza uma tecnologia de alinhamento de revestimento ativo, no qual o alinhamento das fibras é realizado em todos os três eixos. Isso permite ao técnico completar emendas de fusão com baixas perdas de emenda, como com bobinas de alinhamento do núcleo, e supera o desempenho da máquina de emenda de ranhura em V.

A 915FS é perfeitamente adequada para ITF(x) e aplicativos P2P.

Lista dos conteúdos

- Máquina de emenda por fusão 915FS
- Adaptadores de 250 µm (um par)
- Adaptadores de 900 µm (um par)
- Adaptador para conector splice-on SC/LC
- Eletrodos sobressalentes (um par)
- Adaptador de CA (fonte de alimentação) com fio
- Conjunto de baterias (instaladas na 915FS)
- Bolsa de transporte com alça
- Chave sextavada de 1,5 mm
- Pinças plásticas
- Bandeja de resfriamento
- Polidor de eletrodos com 10 tiras de polimento
- Escova de limpeza
- Cabo USB
- Adaptador de forno para SOC
- Manual do usuário

Segurança

A segurança é essencial no uso e manutenção das ferramentas e equipamentos Greenlee. Este manual de instruções e todas as marcas na ferramenta fornecem informações para se evitarem riscos e práticas inseguras relacionadas com seu uso. Observe todas as informações de segurança fornecidas.

Finalidade deste manual

Este manual de instruções tem o propósito de familiarizar todos os funcionários com os procedimentos seguros de operação e manutenção da máquina de emenda de fibra óptica por fusão 915FS da Greenlee Communications.

Mantenha este manual acessível para todos os funcionários. Manuais de reposição encontram-se disponíveis gratuitamente, mediante solicitação, em www.greenleecomunications.com.

Todas as especificações são nominais e podem mudar quando ocorrerem melhorias no design. A Greenlee Textron Inc. não será responsável por danos resultantes do mau emprego ou mau uso dos seus produtos.

fiberTOOLS é uma marca comercial da Textron Innovations Inc.

Informações de segurança importantes

Geral

Utilize esta unidade somente para o fim intencionado pelo seu fabricante, como descrito neste manual. Qualquer outra utilização poderá prejudicar a proteção fornecida pela unidade. Não use a máquina de emenda por fusão com fibras carregadas.

Condições ambientais

Esta ferramenta foi projetada para operar em uma umidade relativa máxima de 95% e em altitudes de até 5000 m (16.400 pés).

Antes de ligar

Verifique se a ferramenta está configurada para corresponder à tensão da linha disponível e se o fusível correto se encontra instalado.

Não opere em atmosferas explosivas

Não opere a ferramenta na presença de gases ou vapores inflamáveis.

Não remova a tampa do instrumento

Nunca remova a tampa da unidade. A unidade contém componentes que não podem ser reparados pelos usuários.



SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURANÇA

Este símbolo é usado para chamar sua atenção para os riscos ou práticas inseguras que poderiam resultar em lesões ou danos à propriedade. A palavra de sinalização, definida abaixo, indica a gravidade do risco. A mensagem após a palavra de sinalização fornece informações para se evitarem os riscos.

⚠ PERIGO

Riscos imediatos que, se não forem evitados, RESULTARÃO em lesão grave ou morte.

⚠ ATENÇÃO

Riscos que, se não forem evitados, PODERIAM resultar em lesão grave ou morte.

⚠ CUIDADO

Riscos ou práticas inseguras que, se não forem evitadas, PODEM resultar em lesão grave ou danos à propriedade.





⚠ ATENÇÃO

Leia e compreenda todas as instruções e informações de segurança neste manual antes de operar ou realizar serviços de manutenção nesta ferramenta.

A não observância desta advertência poderia resultar em lesões graves ou morte.

Informações de segurança importantes

	⚠ ATENÇÃO
	Risco de choque elétrico: O contato com circuitos energizados poderia resultar em lesões graves ou morte.

	⚠ ATENÇÃO
	Use óculos de proteção quando usar a ferramenta. Os fragmentos de fibras podem ser extremamente perigosos caso entrem em contato com os olhos ou a pele ou se forem ingeridos.

⚠ ATENÇÃO
Desconecte imediatamente o cabo de energia de CA da entrada do adaptador de CA ou da tomada elétrica caso observe uma das condições abaixo, ou se a máquina de emenda por fusão receber uma das seguintes falhas: <ul style="list-style-type: none">• Produção de vapores, maus odores, ruído ou superaquecimento.• Queda de líquidos ou material estranho no interior do gabinete.• Danos ou queda da máquina de emenda por fusão. Se ocorrerem essas falhas, remeta a unidade ao centro de serviços da Greenlee para reparos. Deixar a máquina danificada poderia resultar na falha do equipamento, choque elétrico ou incêndio, e poderia resultar em lesões graves ou morte.

⚠ ATENÇÃO
Risco de choque elétrico: <ul style="list-style-type: none">• Use apenas o adaptador de CA ou carregador de baterias designado para esta máquina de emenda por fusão. O uso impróprio de uma fonte de energia de CA poderia causar emissão de fumaça, choque elétrico ou danos ao equipamento.• Não desmonte ou modifique a máquina, o adaptador de CA ou a bateria. Não remova ou ignore dispositivos elétricos ou mecânicos (p. ex., fusível ou chave de segurança) incluídos no design ou produção deste equipamento.• Nunca opere em ambiente onde houver a presença de líquidos ou vapores inflamáveis. Isso poderia resultar em risco de incêndio ou explosão devido ao arco elétrico da ferramenta nesse ambiente.• Não use gás nem ar comprimido para limpar a ferramenta. Eles podem conter materiais inflamáveis que, por sua vez, poderiam se inflamar durante uma descarga elétrica.• Não toque nos eletrodos quando a máquina de emenda por fusão estiver ligada e conectada à rede elétrica. Os eletrodos produzem alta tensão e temperaturas elevadas que poderiam causar choques ou queimaduras graves.• Desligue a ferramenta e desconecte o cabo de energia de CA antes de trocar os eletrodos. A inobservância dessas advertências poderia resultar em lesões graves ou morte.

Informações de segurança importantes

⚠ ATENÇÃO

Risco de choque elétrico: use apenas uma fonte de alimentação apropriada.

- Verifique a fonte de alimentação de CA antes de usar. A fonte de alimentação de CA deve ser de 100–240 VCA, 50–60 Hz. A fonte de alimentação de CC correta é 10–12 VCC. Uma fonte imprópria de energia de CA ou CC poderia causar emissão de fumaça, choque elétrico ou danos ao equipamento.
- Geradores de CA comumente produzem tensões de saída CA anormalmente elevadas ou frequências irregulares. Meça a tensão CA de saída com um testador de circuito antes de conectar o cabo de energia. Anomalias de tensões elevadas ou da frequência de um gerador poderiam causar emissão de fumaça, choque elétrico ou danos ao equipamento. Certifique-se de verificar e realizar serviços de manutenção regulares no gerador.

A inobservância dessas advertências poderia resultar em lesões graves ou morte.

⚠ ATENÇÃO

Risco de choque elétrico:

- Não modifique, não faça uso indevido, não aqueça nem estique excessivamente o cabo de força. O uso de um cabo danificado poderia causar emissão de fumaça, choque elétrico ou danos ao equipamento.
- Esta ferramenta utiliza um cabo de alimentação CA com três pinos (núcleo) que contém um mecanismo de segurança de aterramento. Esta ferramenta deve ser aterrada. Use somente o cabo de alimentação fornecido. Nunca use um plugue, cabo de extensão ou de alimentação com dois pinos (núcleo).
- Conecte o cabo de alimentação CA à máquina (entrada) e na tomada de parede (tomada elétrica). Ao inserir o plugue de CA, certifique-se de que não há poeira ou sujeira nos terminais. Encaixe pressionando o plugue fêmea na máquina de emenda por fusão (entrada) e o plugue macho na tomada de parede (tomada elétrica) até ambos ficarem plenamente assentados. O encaixe incompleto poderia causar emissão de fumaça, choque elétrico ou danos ao equipamento.
- Não permita a ocorrência de curto-circuito entre os terminais do adaptador de CA e a bateria opcional. A corrente elétrica excessiva poderia causar emissão de fumaça, choque elétrico ou danos ao equipamento.
- Não toque na máquina, cabo de alimentação e plugues de CA com as mãos molhadas.
- Não opere a máquina de emenda por fusão na proximidade de objetos quentes, em ambientes de temperatura elevada, em ambientes com poeira/úmidos ou quando houver condensação na ferramenta. Isso pode resultar em choque elétrico, funcionamento indevido da máquina de emenda ou baixo desempenho da emenda.

A inobservância dessas advertências poderia resultar em lesões graves ou morte.

Informações de segurança importantes

⚠ ATENÇÃO

Risco de explosão: observe estas instruções ao usar uma bateria de íons de lítio:

- Não carregue a bateria utilizando outros métodos além dos recomendados.
- Não descarte a bateria em um incinerador ou no fogo.
- Não carregue nem descarregue as baterias próximo a chamas ou luz direta do sol.
- Não sacuda ou chocalhe excessivamente a bateria.
- Se a bateria vazar resíduo líquido, manuseie com cuidado para evitar o contato do líquido com a pele ou com os olhos. Se houver contato com a pele ou olhos, lave imediatamente com quantidades abundantes de água e procure assistência médica. Jogue a bateria fora e solicite uma de substituição da Greenlee.
- Se a bateria não carregar completamente dentro de quatro horas ou se o LED “CHARGE” (CARREGAR) permanecer constantemente aceso, interrompa imediatamente o carregamento e ligue para um centro de serviços da Greenlee para solicitar reparos.

A inobservância dessas advertências poderia resultar em lesões graves ou morte.

⚠ CUIDADO

Segurança da bateria:

- Não deixe que nada toque os terminais da bateria.
- Não mergulhe a bateria em líquido. O líquido pode criar um curto-circuito e danificar a bateria. Se as baterias estiverem imersas, contate seu centro de serviços para o tratamento adequado.
- Não coloque a bateria em bolsos, cinturão de ferramentas ou caixa de ferramentas com objetos condutores. Objetos condutores podem criar um curto-circuito e danificar a bateria.
- Não coloque a bateria sobre solo ou grama úmidos. A umidade pode criar um curto-circuito e danificar a bateria.
- Não armazene a bateria a temperaturas superiores a 50 °C (122 °F) ou inferiores a -30 °C (-22 °F). Fazer isso pode resultar em danos à bateria.
- Não use carregadores de outros fabricantes. Os carregadores de terceiros podem sobrecarregar e danificar a bateria.
- Não tente abrir a bateria. A bateria contém componentes que não podem ser reparados pelos usuários.

O não cumprimento dessas precauções poderia provocar ferimentos e danificar o aparelho.

Informações de segurança importantes

⚠ CUIDADO

- Não armazene a ferramenta em áreas com temperaturas e umidade extremamente elevadas.
- Não toque na luva de proteção ou no aquecedor de tubo durante ou imediatamente após o aquecimento. Essas superfícies são extremamente quentes, e o toque pode resultar em queimaduras.
- Não coloque a ferramenta em uma posição instável ou sem equilíbrio. A ferramenta poderá deslocar-se ou perder o equilíbrio e cair.
- Esta ferramenta é ajustada e alinhada com precisão. Não permita que ela sofra choques ou impactos fortes. Use o estojo fornecido para o transporte e armazenamento. O estojo de transporte protege a máquina contra danos, umidade, vibração e choque.

O não cumprimento dessas precauções poderia provocar ferimentos e danificar o aparelho.

⚠ CUIDADO

Siga as instruções abaixo para manuseio dos eletrodos:

- Use somente os eletrodos especificados.
- Coloque novos eletrodos na posição correta.
- Troque os eletrodos como um par.

A inobservância dessa precaução pode causar uma descarga de arco anormal, que, por sua vez, pode resultar em danos ao equipamento ou degradação no desempenho da emenda por fusão.



⚠ CUIDADO

- Não utilize outro produto que não seja álcool puro (99% ou mais) para limpar a ranhura em V, o monitor LCD etc. O uso de outros produtos químicos pode causar escurecimento, descoloração, danos ou deterioração.
- Esta ferramenta não requer lubrificação. O óleo ou a graxa podem degradar o desempenho da emenda e danificar a máquina.
- Este equipamento deve ser reparado ou ajustado por técnicos ou engenheiros qualificados. Reparos incorretos podem causar incêndio ou choque elétrico. Entre em contato com um centro de serviços da Greenlee para reparos.


O não cumprimento dessas precauções poderia provocar ferimentos e danificar o aparelho.

Seção 1. Identificação

Componentes da máquina



Vista superior



Seção 2. Operação

Configuração

Instalação da bateria na máquina de emenda por fusão


A 915FS pode ser ligada por um adaptador de alimentação externo e bateria.

Inserção da bateria

Abra a tampa da bateria e insira a bateria no compartimento da bateria. Em seguida, feche a tampa da bateria e trave.

Remoção da bateria

Destrave a tampa da bateria. Abra e retire a bateria do compartimento da bateria. Em seguida, feche a tampa da bateria.




Dois métodos para verificar a carga restante da bateria

- Se a bateria já estiver instalada, LIGUE a máquina. A bateria será identificada automaticamente, e sua carga restante é exibida na tela "Ready" (Pronto).
- Pressione o botão de verificação no conjunto de baterias. A carga restante será indicada no indicador LED.

LIGANDO a máquina de emenda por fusão

Pressione e mantenha apertado  até o LED no teclado ACENDER (na cor verde).



A tela “Ready” (Pronto) é exibida após todos os motores retornarem às suas posições iniciais.

O tipo da fonte de alimentação é identificado automaticamente. Se a bateria estiver sendo usada, será exibida sua carga restante.

Modo de emenda

Use o modo de emenda SM para emendar fibra SM padrão (ITU-TG.652). O trabalho é concluído em 9 segundos e constitui o modo mais rápido de emendas de fibras SM.

Use o modo de emenda AUTOMÁTICO se o tipo de fibra for desconhecido. A emenda leva 2 segundos a mais, mas abrange a maior parte de fibras convencionais, pelos seguintes motivos:

- O modo AUTOMÁTICO primeiro identifica o tipo de fibra pela análise de seu perfil, e a condição da emenda é selecionada para o tipo de fibra. O modo AUTOMÁTICO funciona em todos os tipos convencionais de fibra como SMF (G652), BIF (G657), NZDSF (G655), MMF (G651), etc. O modo AUTOMÁTICO leva mais tempo do que os processos SM, mas é recomendado nos casos em que o tipo de fibra não é identificado de maneira positiva ou quando o usuário não está acostumado com emendas de fusão.
- O modo AUTOMÁTICO usa uma função automática de calibração do arco, que monitora o processo da emenda e garante uma potência de arco adequada para a emenda.

Função automática de calibração do arco


Quando a função está habilitada, não é necessário calibrar o arco antes da operação de emenda, já que utiliza-se a potência ARC da emenda anterior. Se as condições ambientes ou o tipo de fibra tiverem mudado, pode ser necessária uma calibração ARC. A função automática de calibração do arco funciona somente nos modos AUTOMÁTICOS. Ela não se encontra ativa nos modos de emenda padrão. Ao usar esses modos, recomenda-se fortemente calibrar o arco antes de fazer a emenda.

Preparação da fibra

Como colocar a luva de proteção sobre a fibra

Coloque a luva de proteção sobre a fibra. Limpe a fibra óptica com gaze ou pano sem fiapos embebido em álcool a aproximadamente 100 mm (4 polegadas) da ponta.

Nota: os conectores Splice-on são previamente clivados. Não tente limpar a fibra no conector splice-on. Siga as instruções fornecidas com no conector splice-on.



⚠ CUIDADO

- Limpe a fibra óptica com gaze embebida em álcool ou com um pano sem fiapos. Partículas de poeira podem penetrar na luva de proteção, resultando no rompimento da fibra ou maior atenuação.
- Certifique-se de que a fibra passou pela luva de proteção.
- Quando o tubo do núcleo da luva de proteção for mais longo que o comprimento da bainha externa, corte o excesso da luva para evitar microdobras após o aquecimento.

O não cumprimento dessas precauções poderia provocar ferimentos e danificar o aparelho.


Desencape e limpeza da fibra

Use a ferramenta fornecida para desencape o revestimento externo de 30 a 40 mm (1,25 a 1,5 pol.) a partir da ponta. Limpe completamente a fibra óptica com gaze ou pano sem fiapos embebido em álcool (com pureza igual ou superior a 99%).



Clivagem da fibra

Não deixe a extremidade da face da fibra tocar em nada. Coloque a fibra no adaptador universal e insira o adaptador na 915CL. Siga as instruções da 915CL para clivar a fibra.




Colocação da fibra na máquina de emenda por fusão

1. Abra o protetor contravento e instale os adaptadores de fibra na máquina de emenda por fusão. Certifique-se de que a fibra esteja posicionada no centro das ranhuras em V.
2. Feche o protetor contravento.


Procedimento de emenda

Para garantir uma boa emenda, a fibra óptica é observada com o sistema de processamento de imagens equipado na 915FS. Entretanto, em alguns casos, esse sistema não consegue detectar uma emenda defeituosa. Muitas vezes, é necessário fazer uma inspeção visual com o monitor para se obter um melhor rendimento da emenda. Observe o procedimento padrão de operação abaixo:

- Depois de colocar as fibras na máquina de emenda, pressione **O** e as fibras se movimentarão uma no sentido da outra. O movimento das fibras é interrompido e o arco de limpeza é realizado. Em seguida, são verificados o ângulo de clivagem e a qualidade da face extrema. Se o ângulo de clivagem medido for superior ao limite definido ou se for detectado algum desgaste na fibra, tocará um alarme e uma mensagem de erro alertará o operador. Haverá uma pausa no procedimento da emenda. Se não for exibida nenhuma mensagem de erro, utiliza-se, para inspeção visual, as condições de extremidade de face mencionadas abaixo. Caso a mensagem seja exibida, remova a fibra da máquina e repita a preparação das fibras. Esses defeitos de clivagem de fibra podem causar defeito nas emendas.



- Após a inspeção das fibras, faz-se o alinhamento entre seus núcleos ou revestimentos. As medidas de desvio dos eixos dos revestimentos e desvios dos eixos dos núcleos podem ser exibidas.
- Depois de concluído o alinhamento das fibras, é realizada a descarga de arco para emendar as fibras.
- A perda estimada na emenda é exibida após sua conclusão. A perda na emenda é afetada por determinados fatores mencionados na Seção 5. Esses fatores são considerados para calcular ou estimar a perda na emenda. O cálculo baseia-se em determinados parâmetros dimensionais, como o diâmetro do campo modal (Mode Field Diameter, MFD), a qualidade da clivagem e forma da emenda por fusão após a emenda. Se o ângulo de clivagem medido ou a perda estimada na emenda exceder seu limite definido, será exibida uma mensagem de erro. Se a fibra emendada for considerada anormal, como uma “protuberância”, “reentrância” ou “bolha”, será exibida uma mensagem de erro. Caso não sejam exibidas mensagens de erro, mas seja observada visualmente, pelo monitor, uma aparência deficiente da emenda, recomenda-se repetir o procedimento da emenda.




Observações:

- Às vezes, o ponto onde ocorre a emenda apresenta uma aparência mais volumosa que as demais partes. Isso é considerado normal e não afeta a perda na emenda.
- Para detalhes de como mudar o limite da perda estimada na emenda ou o ângulo de clivagem, consulte “Modo de emenda” neste manual.
- Em alguns casos, a perda na emenda pode aumentar com descargas de arco adicionais. Pressione ⚡ ou ☐☐, conforme exibido na tela principal de emendas, para uma descarga de arco adicional (rearco). A estimativa da perda na emenda e verificação da emenda são realizadas novamente. Em alguns casos, a perda na emenda pode piorar com descargas de arco adicionais (rearcos). A descarga adicional de arco pode ser “desabilitada” ou limitada a um determinado número de arcos.
- O resultado é salvo automaticamente na memória da máquina de emenda por fusão.

Aquecimento da luva de proteção

1. Transfira a fibra com luva de proteção do dispositivo de centralização para o aquecedor de tubos.
2. Feche a tampa do aquecedor de tubos.

Observações:

- Certifique-se de que a ponta da emenda está no centro da luva de proteção.
 - Certifique-se de que o reforço na luva de proteção está posicionado para baixo.
 - Certifique-se de que não há distorção na fibra.
 - O conector splice-on deve ser instalado no lado direito do aquecedor da máquina de emenda. Use o perfil de aquecedor n.º 1 para o conector splice-on (SOC).
3. Pressione  para iniciar o aquecimento do tubo. Soará um bipe e o LED DE AQUECIMENTO (cor vermelha) desligará quando o aquecimento do tubo estiver concluído.
 4. Abra as tampas do aquecedor de tubos e remova a fibra protegida do aquecedor. Tensione a fibra ao removê-la do aquecedor.
 5. Inspeccione visualmente a luva finalizada para confirmar se não há bolhas ou sujeira/poeira presentes na luva.

Bandeja de resfriamento

Coloque a emenda na bandeja de resfriamento na parte posterior da máquina de emenda por fusão 915FS.



Conectores Splice-on














A 915FS usa conectores splice-on da Greenlee. A 915FS atualmente é compatível com as versões SC, LC, FC e ST (acabamentos PC e APC, quando aplicável).

Siga as instruções fornecidas na embalagem do SOC.

Atualização do software

O software da 915FS pode ser atualizado utilizando-se a ferramenta de atualização de software on-line em www.greenleecomunications.com.

Funções dos botões


Botão	Descrição
	LIGA/DESLIGA a máquina de emenda por fusão
	Tecla Menu
	Tecla Enter
	Tecla Voltar/Sair
	Tecla de seta para a esquerda
	Tecla de seta para a direita
	Tecla de seta para cima
	Tecla de seta para baixo
	Inicia/Interrompe proteção contra aquecimento
	Fornece um segundo ARCO para a emenda de fusão
	Redefine a posição do motor
	Inicia o trabalho de emenda
	Alterna entre as visualizações X, Y e X/Y

Anexos

Consulte os anexos no final deste manual para obter informações adicionais sobre a operação:

- Anexo A – Limpeza da máquina de emenda de fusão 915FS
- Anexo B – Realizar emendas
- Anexo C – Conectores Splice-on da Greenlee

Seção 3. Operação do Menu

Pressione  para acessar o menu da máquina de emenda por fusão. Há seis menus principais:

1. Menu do modo de emenda (S-Mode)
2. Menu do modo de aquecedor (H-Mode)
3. Manutenção
4. Configuração de emenda por fusão
5. Salvar dados
6. Definir



Explicação dos modos de emendas

N.º do Modo	Modo de emenda	Descrição
1	AUTOMÁTICO	Para fazer emendas na maioria dos casos; a máquina ajustará automaticamente os parâmetros da emenda de acordo com o tipo de fibra. A calibração automática do arco funciona neste modo de emenda.
2	SM AUTOMÁTICO	Para emendar fibra monomodo padrão (ITU-T G652). O MFD é de 9 a 10 µm em um comprimento de onda de 1310 nm. A calibração automática do arco funciona neste modo de emenda.
3	DS AUTOMÁTICO	Para emendar fibra de dispersão deslocada (ITU-T G653). O MFD é de 7 a 9 µm em um comprimento de onda de 1550 nm. A calibração automática do arco funciona neste modo de emenda.
4	NZ AUTOMÁTICO	Para emendar fibra com dispersão deslocada não nula (ITU-T G655). O MFD é de 9 a 10 µm em um comprimento de onda de 1550 nm. A calibração automática do arco funciona neste modo de emenda.
5	MM1 AUTOMÁTICO	Para emendar fibra multimodal (ITU-T G651). Diâmetro do núcleo: 50,0 a 62,5 µm. A calibração automática do arco funciona neste modo de emenda.


Explicação dos modos de emendas (continuação)

N.º do Modo	Modo de emenda	Descrição
6	SM	<p>Para emendar fibra monomodo padrão (ITU-T G652). O MFD é de 9 a 10 µm em um comprimento de onda de 1310 nm.</p> <p>O usuário pode editar todos os parâmetros deste modo de emenda, como a potência de pré-fusão, tempo de pré-fusão, potência do arco, tempo do arco, alinhar, teste de prova, etc.</p> <p>A operação de emenda manual é fornecida. A calibração automática do arco não funciona neste modo de emenda.</p>
7	DS	<p>Para emendar fibra de dispersão deslocada (ITU-T G653). O MFD é de 7 a 9 µm em um comprimento de onda de 1550 nm.</p> <p>O usuário pode editar todos os parâmetros deste modo de emenda, como a potência de pré-fusão, tempo de pré-fusão, potência do arco, tempo do arco, alinhar, teste de prova, etc.</p> <p>A operação de emenda manual é fornecida. A calibração automática do arco não funciona neste modo de emenda.</p>
8	NZ	<p>Para emendar fibra com dispersão deslocada não nula (ITU-T G655). O MFD é 9 a 10 µm em um comprimento de onda de 1550 nm.</p> <p>O usuário pode editar todos os parâmetros deste modo de emenda, como a potência de pré-fusão, tempo de pré-fusão, potência do arco, tempo do arco, alinhar, teste de prova, etc.</p> <p>A operação de emenda manual é fornecida. A calibração automática do arco não funciona neste modo de emenda.</p>
9	MM1	<p>Para emendar fibra multimodal (ITU-T G651). Diâmetro do núcleo: 50,0 a 62,5 µm.</p> <p>O usuário pode editar todos os parâmetros deste modo de emenda, como a potência de pré-fusão, tempo de pré-fusão, potência do arco, tempo do arco, alinhar, teste de prova, etc.</p> <p>A operação de emenda manual é fornecida. A calibração automática do arco não funciona neste modo.</p>
10	AT1(SM)	<p>O usuário pode definir o valor de atenuação no intervalo de 0,1 a 15 dB.</p> <p>Defina a perda de emenda desejada. Se, após concluída a emenda, a perda desejada não for alcançada, o usuário pode ajustar o coeficiente de emenda. O aumento do coeficiente aumentará a perda desejada; a redução do coeficiente reduzirá a perda na emenda.</p>
11	SM FAST	<p>Para emendar fibra monomodo padrão (ITU-T G652). O MFD é de 9 a 10 µm em um comprimento de onda de 1310 nm.</p> <p>É o modo de emenda mais rápido: leva 9 segundos. Neste processo, a geometria da fibra não é analisada.</p>
12	SM G657	<p>Para emendar fibra monomodo padrão (BIF G657). O MFD é de 9 a 10 µm em um comprimento de onda de 1310 nm.</p> <p>O usuário pode editar todos os parâmetros deste modo de emenda, como a potência de pré-fusão, tempo de pré-fusão, potência do arco, tempo do arco, alinhar, teste de prova, etc.</p>
13~60	EM BRANCO (outros modos)	<p>O usuário pode designar esses modos como seus perfis de emenda personalizados.</p>

Menu do modo de emenda (S-Mode)

(1) Selecionar modo de emenda

Selecione “S-Mode” para acessar os modos de emenda disponíveis. Use ▲ e ▼ para realçar o modo de emenda desejado. E pressione ↵ para confirmar.



Selecione um modo de emenda apropriado para o tipo de fibra a ser emendado e pressione ▲ ou ▼ para selecionar o modo de emenda. E pressione ↵ para confirmar.

Nota: o modo “1 AUTOMÁTICO SM/NZ/DS/MM” é recomendado para a maioria dos casos de emendas. Nesse modo, a máquina de emenda por fusão ajustará automaticamente os parâmetros de emenda de acordo com o tipo de fibra.

(2) Editar modo de emenda

É possível modificar os parâmetros de cada modo de emenda.

No menu “Selecionar modo de emenda”, pressione ▶ para acessar “Editar modo de emenda” e modifique o modo de emenda como indicado abaixo.

Edit Splice Mode	
Fiber Type	SM
Mode Title1	SM
Mode Title2	ITU-T G6!
Align	Core
Proof Test	Enable
Cleave Limit	3.0 °
Loss Limit	0.20 dB
Axis Offset Limit	1.0 °
Cleaning Arc	150 ms
Gap	15 um
Gap Set	Center
Prefuse Power	40 bit

Edit Splice Mode	
Gap Set	Center
Prefuse Power	40 bit
Prefuse Time	170 ms
Overlap	12 um
Arc1 Power	40 bit
Arc1 Time	2000 ms
Arc2 Power	40 bit
Arc2 Time	CLOSE
Arc2 ON Time	180 ms
Arc2 OFF Time	CLOSE
Rearc Time	800 ms
Est. Mode	Core

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o parâmetro a ser modificado, e pressione ↵ para digitar a definição do parâmetro.

Pressione ▲ ou ▼ para modificar o parâmetro, e pressione ↵ para confirmar.


Nota: determinados parâmetros não podem ser modificados no modo AUTOMÁTICO.

Parâmetro	Descrição
Potência do arco	Nos modos SM/DS/MM/NZ/AUTO a potência do arco é fixada em 40 bits.
Tempo do arco	O tempo do arco é fixado em 1500 ms para os modos SM e DS, 2000 ms para o modo NZ e 3000 ms para o modo MM. Isso é definido automaticamente dependendo do tipo de fibra quando se seleciona o modo AUTOMÁTICO.

Editar modo de emenda

- Tipo de fibra: selecione ou digite o nome da fibra a ser emendada.
- Modo título 1: digite o tipo de fibra.
- Modo título 2: digite o nome alternativo do tipo de fibra.
- Alinhar: selecione núcleo, revestimento ou opções manuais. No modo manual, o usuário pode controlar os motores manualmente.
- Teste de prova: acione ou desative o teste de tensão após a emenda. Desative isso ao usar o conector splice-on.
- Limite de clivagem: defina ou desative o limite do erro de clivagem em graus.
- Limite de perda: ajuste ou desative o nível de notificação da perda na emenda.
- Limite de desvio do eixo: ajuste ou desative o limite do erro de desvio do eixo em graus.
- Arco de limpeza: acione ou desative a duração do arco de limpeza.
- Espaçamento: aumente o espaçamento se as fibras forem “leves” e se fundirem com muita facilidade. Reduza o espaçamento se as fibras forem “difíceis de fundir”.
- Ajuste do espaçamento: ao emendar fibras de tamanhos distintos, ajuste o espaçamento mais próximo à fibra que possui o núcleo de maior diâmetro. Isso pode ser necessário também ao emendar fibras que o usuário considere serem do mesmo tamanho, mas cujas fibras forem de diferentes fabricantes.
- Potência da pré-fusão: ajuste ou desative a potência para o eletrodo durante o ciclo de fusão inicial.
- Tempo da pré-fusão: ajuste ou desative a duração do tempo da pré-fusão.
- Sobreposição: ajuste ou desative uma sobreposição mais próxima caso as fibras sejam difíceis de emendar ou o diâmetro do núcleo seja espesso. (Quanto mais difícil ou mais espesso, mais próximo; quanto mais brando ou mais delgado, mais afastado.)
- Potência do Arco1: aumente, reduza ou desative a potência do Arco1.
- Tempo de do Arco1: aumente, reduza ou desative a duração do Arco1.
- Potência do Arco2: aumente, reduza ou desative a potência do Arco2.
- Tempo de do Arco2: aumente, reduza ou desative a duração do Arco2.
- Tempo de do Arco2 LIGADO: ajuste ou desative a duração de operação (tempo de arco) do Arco2.
- Tempo de do Arco2 DESLIGADO: ajuste ou desative a duração de desligamento do Arco2.
- Tempo de rearco: ajuste ou desative a duração do rearco.

Resumo da ativação de eletrodos:



- A:** Arco de limpeza
- B:** Tempo da pré-fusão
- C:** Tempo de Arco1
- D:** Tempo de Arco2
- E:** Tempo de rearco
- F:** Potência da pré-fusão
- G:** Potência do Arco1
- H:** Potência do Arco2
- I:** Tempo do Arco2 LIGADO
- J:** Tempo do Arco2 DESLIGADO

Nota: nem todas as configurações encontram-se disponíveis nos modos AUTOMÁTICOS.

Isso serve de orientação geral para o usuário controlar as configurações de fusão. Cada tipo de fibra possui suas características e propriedades próprias, que podem exigir uma configuração manual desses parâmetros. O usuário terá de realizar experimentos cuidadosos com suas fibras específicas para obter os resultados ideais.

Menu do modo de aquecedor (H-Mode)


Há 20 modos de aquecimento programáveis pelo usuário. Selecione aquele mais apropriado para a luva de proteção utilizada.

Cada modo de aquecimento do tubo é otimizado para um tipo de luva de proteção. Esses modos podem ser encontrados na área do banco de dados para fins de referência. Copie o modo apropriado e cole-o na área programável pelo usuário. O operador pode revisar os modos programáveis pelo usuário.

(1) Selecionar modo do aquecedor

Selecione “H-Mode” para acessar os modos de aquecedor disponíveis. Use ▲ e ▼ para realçar o modo de aquecimento desejado. E pressione ← para confirmar.

Selecione o modo do aquecedor mais apropriado para a luva de proteção a ser utilizada.



Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o modo de aquecimento. E pressione ← para confirmar.

(2) Editar modo do aquecedor

As condições de aquecimento dos tubos armazenadas no modo do aquecedor podem ser editadas ou alteradas.

Os parâmetros que podem ser editados incluem Tempo de Aquecimento e Temperatura de Aquecimento. O Tempo de Aquecimento ajusta-se automaticamente às condições atmosféricas, p. ex., temperatura ambiente. O tempo de aquecimento efetivo pode diferir do definido.

Define a temperatura de aquecimento: o revestimento da fibra pode derreter se a temperatura de aquecimento for superior a 190 °C (374 °F).

Define a temperatura de acabamento: quando o aquecedor se aproximar dessa temperatura, o alarme toca avisando que a luva resfriou e está pronta para ser retirada do aquecedor.

Em “Selecionar modo do aquecedor”, pressione ► para acessar o menu “Editar modo do aquecedor” como indicado abaixo.



Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o parâmetro a ser modificado, e pressione ← para digitar a definição do parâmetro.


Pressione ▲ ou ▼ para modificar o parâmetro, e pressione ← para confirmar.

Modo de edição para configurações do aquecedor

- Tipo de luva: digite o nome da luva de proteção.
- Modo título 1: digite o nome de configuração do modo do aquecedor.
- Modo título 2: digite o nome alternativo de configuração do modo do aquecedor.
- Tempo de aquecimento: digite a duração no aquecedor.
- Controle do aquecedor: digite o tamanho do protetor de emenda como longo, médio ou micro.
- Temperatura de aquecimento do centro: digite a temperatura de centro do forno.
- Temperatura de aquecimento do E-D: digite a temperatura dos lados esquerdo e direito do forno.
- Tempo de resfriamento: desative quando não for necessário. Serve também para desativar o bipe. (O “bipe” é acionado quando o “tempo de resfriamento” tiver sido configurado em “x” segundos; não haverá “bipe” quando o tempo de resfriamento for configurado em zero segundo.)
- Modo do aquecedor: digite o modo como centro e lado ativados ou somente centro ativado.

Manutenção


Pode-se realizar a manutenção de rotina na 915FS. Em “Manutenção”, o operador pode calibrar o arco, definir o acionamento do motor, calibrar os motores, ajustar a tela, trocar e estabilizar os eletrodos.



Calibração do arco

Usado para calibrar a função do arco para obter os melhores resultados de emenda no início da sessão de emenda ou se houver alteração no ambiente da emenda.

1. Coloque a máquina de emenda no Modo de emenda n.º 1 (AUTOMÁTICO).
2. Selecione “Calibração do arco”.
3. Prepare e carregue as fibras.
4. Pressione ←.
5. Se muito baixo ou alto, carregue novas fibras.
6. Pressione ←.
7. Repita as etapas 1–4 até que a mensagem “O ajuste do arco está OK” seja exibida na tela da máquina de emenda.



Limpeza dos eletrodos


Em caso de falha da calibração do arco ou se a 915FS não estiver emendando corretamente, talvez seja preciso limpar os eletrodos.

1. Remova e limpe os eletrodos usando o polidor para eletrodos.
2. Insira a ponta do eletrodo no orifício do polidor de eletrodos e gire delicadamente o eletrodo.
3. Limpe os eletrodos com álcool isopropílico puro a 99%. Não toque na superfície do eletrodo com os dedos. Agora que os eletrodos foram removidos, é uma boa hora para limpar as lentes objetivas.
4. Reinstale os eletrodos na máquina de emenda por fusão.
5. Realize a calibração para calibrar a potência dos eletrodos.

Acionamento do motor

Usado para controlar manualmente os motores.

1. Pressione ▲ ou ▼ para mover para o motor de acionamento selecionado.
2. Pressione ← para alterar a velocidade do motor.
3. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar o motor.
4. Pressione ↵ para sair.



Ajuste da tela


Usado para ajustar a posição da fibra, quando as fibras são exibidas fora dos limites da tela exibida.

1. Prepare e carregue as fibras esquerda e direita.
2. Pressione ← e pressione ▲ e ▼ para alternar entre as visualizações de tela X e Y.
3. Pressione ▲ e ▼ para ajustar a posição da fibra.
4. Pressione ← para confirmar a mudança.
5. Pressione ↵ para sair.



Substituição de eletrodos


1. DESLIGUE a máquina de emenda por fusão.
2. Substituir os eletrodos.
3. LIGUE a máquina de emenda por fusão.
4. Selecione “Substituir eletrodos” no menu.
5. Siga as instruções da tela. (Esse processo poderá levar 10 minutos.)



Estabilizar eletrodos

Execute esta função quando a máquina de emenda por fusão não estiver apresentando um desempenho satisfatório ou quando a exibição do arco não for um padrão de luz uniforme.

1. Prepare e carregue as fibras esquerda e direita.
2. Pressione \leftarrow e aguarde até que a máquina de emenda por fusão estabilize os eletrodos automaticamente.



Configuração de emenda por fusão

As opções de configuração de emenda por fusão incluem o controle de emenda, as configurações de exibição e as configurações de limite de emenda para todos os perfis de emenda.

Navegue até o ícone “Configuração de emenda por fusão” e pressione \leftarrow .


Cada item de menu pode ser ativado ou desativado conforme a preferência do usuário.



Salvar dados


A 915FS armazena até 5000 resultados de emenda por fusão, que podem ser baixados por meio da porta USB.

Navegue até o ícone “Salvar dados” e pressione \leftarrow para acessar.





Memória das emendas


A função de Memória das emendas permite ao usuário exibir, exportar e apagar a memória de emenda. Use \blacktriangle e \blacktriangledown para selecionar “Memória das emendas” no menu Salvar Dados e pressione \leftarrow para confirmar.



Acesse o menu “Exibir memória das emendas” para ver os resultados de emendas. Use ▲ e ▼ para selecionar resultado da emenda e pressione ← para visualizar detalhes. Pressione ↵ para sair.



Acesse o menu “Excluir memória das emendas” para excluir os resultados das emendas. Use ◀ e ▶ para alternar entre o número inicial e final de resultados de emendas. Use ▲ e ▼ para alterar o valor. Pressione ← para confirmar e pressione ↵ para sair.



Formatar memória


A função Formatar memória permite que o usuário formate toda a memória. Pressione ← para confirmar e pressione ↵ para sair.

Limpar a contagem de arcos

A função Limpar a contagem de arcos permite que o usuário limpe a contagem de arcos desde a última limpeza. Pressione ← para confirmar e pressione ↵ para sair.

INFO de Manutenção

A função INFO de Manutenção permite ao usuário verificar a contagem de fusão total, versão de software e informações do número de série.



Definir

Este menu é utilizado para definir as configurações de sistema.



Idioma

Pressione ▲ e ▼ para selecionar o idioma desejado.



Troca de bipe

A função Troca de bipe permite que o usuário ative ou desative o bipe da máquina de emenda por fusão.



Direção da tela

A função Direção da tela permite que o usuário altere a direção da tela para a posição frontal ou traseira.



Economia de energia

A função Economia de energia conserva energia cortando a alimentação ao monitor LCD se a máquina de emenda permanecer sem funcionar por um determinado período (que pode ser ajustado entre 0 e 20 minutos). O LED indicador acende depois de acionada a Economia de energia. Pressione qualquer botão para religar o monitor LCD. A máquina de emenda por fusão pode ser configurada para se desligar automaticamente após ficar inativa por um determinado tempo (ajustável entre 0 e 20 minutos).



Brilho do LCD

Na interface “Pronto”, depois de ligar a máquina de emenda por fusão, pressione \leftarrow para acessar o menu da máquina de emenda por fusão. Use \blacktriangle e \blacktriangledown para selecionar o ícone “Definir”, depois navegue até a aba “Brilho do LCD”. Use \blacktriangle e \blacktriangledown para ajustar o brilho. E pressione \leftarrow para confirmar.




Definir Calendário

A função Definir Calendário permite que o usuário defina as informações de data e hora. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar o item a ser ajustado e pressione ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o valor. Pressione ↵ para confirmar.



Valor do sensor

Exibe a pressão (XXX Hpa) e temperatura (XXX °C).




Carregar padrão



Pressione ↵ para restaurar o 915FS aos padrões.

Senha


Pressione ↵ para entrar no menu "Senha". Selecione "Bloqueio por senha" e pressione ↵ para ativar ou desativar a função de senha.



Quando a função de senha estiver ativada, selecione “Definir senha” e pressione \leftarrow para definir a senha. Use \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright para selecionar os caracteres, adicionar espaços, excluir caracteres ou confirmar. (O tamanho máximo da senha é de 8 caracteres limitados a letras maiúsculas e minúsculas, números ou símbolos). Conclua a configuração selecionando “CONCLUIR”.



Quando a máquina de emenda por fusão é reiniciada, a interface de senha é exibida. O cliente pode usar a senha para desbloquear.



Para cancelar a função de senha, selecione “Definir senha” e selecione “CONCLUIR” (deixe a senha em branco).

Para manutenção:

Na interface de senha, existe a “Supersenha”, e o “[XX]” seguinte é a coordenada de “super-password.xlsx”. Ao usar a supersenha, o usuário ou a equipe de manutenção pode desbloquear a máquina de emenda por fusão para renovar a senha. A supersenha é fornecida pelo serviço de atendimento aos clientes da Greenlee. Para cada reinicialização, [XX] muda, de modo que o usuário não pode usar a última supersenha novamente e precisa contatar o serviço de atendimento ao cliente.









Seção 4. Especificações

Fibras aplicáveis	MMF (ITU-T G.651), SMF (ITU-T G.652), DSF (ITU-T G.653), NZDSF (ITU-T G.655), BIF (ITU-T G.657), EDF
Comprimento clivado da fibra	10 mm
Diâmetro de revestimento	80 a 150 µm
Diâmetro de cobertura	100 a 1000 µm
Contagem de fibras	Simples
Método de alinhamento de fibras	Alinhamento de revestimento ativo
Perda de retorno	≥60 dB
Perda média real na emenda	0,02 dB (SM), 0,01 dB (MM), 0,04 dB (DS), 0,04 dB (NZDS, LEAF e BIF)*
Modo de fusão	60 modos predefinidos/definidos pelo usuário
Tempo de emenda	<9 segundos em SM padrão, 12 segundos no modo AUTOMÁTICO
Modo de calibração do arco	Automático e manual
Tempo de inicialização	5 segundos
Comprimento da manga de proteção	60 mm, 40 mm e microluvas
Armazenamento de resultados da emenda	5000 resultados
Teste de tensão	2 N
Ampliação do monitor de fibras	200X
Modo de aquecimento do tubo	20 modos predefinidos e definíveis pelo usuário; ajustáveis de 0 a 240 segundos
Modo do atenuador	0,1 a 15 dB
Vida do eletrodo	5000 emendas
Emendas por carga de bateria	240
Tempo de aquecimento do tubo	28 segundos normalmente (24s a 36s)
Tempos de emenda/ aquecimento	Normalmente 150 ciclos (emenda/aquecimento do tubo)
Monitor	Tela LCD colorida giratória de 3,5 polegadas
Conectividade	USB 2.0
Entrada de proteção	IP5X (poeira); IPX2 (água)
Condições operacionais	0 a 5000 m (0 a 16.400 pés) acima do nível do mar; umidade relativa de 0 a 95%; -25 a 50 °C (-13 a 122 °F); Velocidade máxima do vento de 15 m/s
Condições de armazenamento	-30 a 70 °C (-22 a 158 °F); umidade relativa de 0 a 95%
Fonte de alimentação	Adaptador de CA (100 a 240 VCA) usado na América do Norte; bateria de lítio (4400 mAh)
Peso	1,5 kg (3,3 lb) incluindo bateria 1,2 kg (2,6 lb) sem bateria
Dimensões (HxWxT)	125 x 125 x 135 mm (4,9 x 4,9 x 5,3 pol)
Conector Splice-on	SC, LC, FC e ST

* A perda de inserção é para o corte e reemenda de fibras idênticas.




Seção 5. Solução de problemas

Aumento da perda na emenda — causa e solução

Sintoma	Causa	Solução
Desvio axial entre os núcleos 	Poeira na ranhura em V ou no chip da braçadeira da fibra.	Limpe a ranhura em V ou o chip da braçadeira da fibra.
Ângulo no núcleo 	Poeira na ranhura em V ou no chip da braçadeira da fibra.	Limpe a ranhura em V e a fibra. Verifique o chip da fibra.
	Má qualidade da extremidade da face da fibra.	Verificar se o clivador de fibra está limpo e em boas condições.
Núcleos desencontrados 	Poeira na ranhura em V ou no chip da braçadeira da fibra.	Limpe a ranhura em V ou o chip da braçadeira da fibra.
Núcleo curvado 	Má qualidade da extremidade da face da fibra.	Verificar se o clivador de fibra está limpo e em boas condições.
	Potência de pré-fusão muito baixa ou tempo de pré-fusão muito curto.	Aumentar a potência e/ou tempo de pré-fusão.
Incompatibilidade de MFD 	Potência do arco muito baixa.	Aumentar a potência e/ou tempo do arco.
Combustão 	Má qualidade da extremidade da face da fibra.	Verificar se o clivador de fibra está limpo e em boas condições.
	Ainda há poeira após a limpeza da fibra ou arco.	Limpar cuidadosamente a fibra e/ou aumentar o “tempo de arco de limpeza”.
Bolhas 	Má qualidade da extremidade da face da fibra.	Verificar se o clivador de fibra está limpo e em boas condições.
	Potência de pré-fusão muito baixa ou tempo de pré-fusão muito curto.	Aumentar a potência e/ou tempo de pré-fusão.
Separação 	Potência de pré-fusão muito alta ou tempo de pré-fusão muito longo.	Reduzir a potência e/ou o tempo de pré-fusão.

continua na próxima página

Aumento da perda na emenda – Causa e solução (continuação)

Sintoma	Causa	Solução
Protuberância 	Excesso de enchimento.	Diminuir “Sobreposição”.
Reentrância 	Potência do arco inadequada.	Realize a “calibração do arco”.
	Alguns parâmetros do arco são incorretos.	Ajustar a “potência de pré-fusão”, o “tempo de pré-fusão” ou a “sobreposição”.
Linha 	Alguns parâmetros do arco são incorretos.	Ajustar a “potência de pré-fusão”, o “tempo de pré-fusão” ou a “sobreposição”.

Nota: às vezes aparece uma linha vertical no ponto da emenda quando se emendam fibras MM ou fibras desiguais (de diferentes diâmetros). Isso não afeta a qualidade da emenda, como a perda ou resistência à tração na emenda.

Nota: se o usuário estiver com muita perda de emenda, verifique se a 915FS não está no modo de fusão n.º 10, que é usado para fazer emendas de atenuador.

Clivador

Se o clivador não cortar, certifique-se de que o revestimento em acrílico de 250 µm está sendo removido durante o processo de desencapamento da fibra.

Mensagens de erro

Mensagem de erro	Motivo	Solução
Fibra esquerda/direita ou ambas muito próximas!	<ul style="list-style-type: none"> • A extremidade da face da fibra está posicionada sobre a linha de centro do eletrodo ou além dela. • O comprimento de clivagem (parte desencapada da fibra) é muito longo. • Há poeira ou sujeira na lente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Confirme a posição de ajuste da extremidade da fibra desencapada no clivador de fibras. Verifique o comprimento de clivagem. • Limpe a lente quando houver poeira ou sujeira.
Fibra esquerda/direita ou ambas muito afastadas!		
Reposicionar a fibra direita/esquerda!		
Limpar a fibra direita/esquerda!	<ul style="list-style-type: none"> • Há poeira ou sujeira na lente. • O tempo do “arco de limpeza” é demasiadamente curto ou está DESLIGADO. • Emenda de fibras com núcleo indeterminado nos modos SM ou DS. • O parâmetro “Alinhar” está definido em “Núcleo” para emendar fibras de núcleo indeterminado ao usar outros modos de emenda. • O parâmetro “Foco” está configurado incorretamente ao usar outros modos de emenda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prepare a fibra de novo, desde o começo (desencape, limpe e clive). • Limpe a lente se houver poeira ou sujeira. • Fixe o tempo do “arco de limpeza” em “30 ms”. Ao emendar fibras revestidas com carbono, fixe em “100 ms”. • Use o modo MM para emendar fibras de núcleo indeterminado (p. ex., fibra MM). • Ajuste o “Alinhamento” para “Revestimento” para emendar fibras de núcleo indeterminado (p. ex., fibra MM). • Ajuste “Foco” para “Borda” para emendar fibras de núcleo indeterminado (p. ex., fibra MM). Para emendar fibras de núcleo determinado, digite “Automático” ou o valor de foco correto.
Erro de posição X/Y da fibra esquerda ou direita!	<ul style="list-style-type: none"> • A fibra não está posicionada corretamente no fundo da ranhura em V. A posição da fibra está fora da faixa de foco. • Poeira ou sujeira na superfície da fibra resultando em falha de foco. • Há poeira ou sujeira na lente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione X e reposicione a fibra para que fique devidamente assentada no fundo da ranhura em V. • Se as fibras não estiverem sendo mostradas, use o “ajuste de tela”. Siga o procedimento exibido para ativar a exibição de toda a fibra. • Prepare a fibra de novo, desde o começo (desencape, limpe e clive). • Limpe a lente se houver poeira ou sujeira.
Motor X/Y fora da faixa!		
A tampa está aberta!	O protetor contravento está aberto durante a operação de emenda.	Pressione X após fechar o protetor contravento.
Erro de ângulo das fibras esquerda/direita/ambas, erros de formato e apagar erros de esquerda e direita	<ul style="list-style-type: none"> • O “Limite de ângulo do núcleo” foi definido em um valor muito baixo. • Poeira ou sujeira na ranhura em V ou no chip da braçadeira. • Extremidade da face da fibra defeituosa. 	<ul style="list-style-type: none"> • A máquina de emenda por fusão mede o ângulo do núcleo somente quando se usam outros modos de emenda. Aumente o “Limite de ângulo do núcleo” para um limite adequado. (1,0 grau é padrão). • Limpe a ranhura em V e o chip da braçadeira; recoloque as fibras. Se o erro persistir, desencape, limpe e clive novamente as fibras. • Verifique a condição do clivador de fibra. Se a lâmina estiver desgastada, gire-a para uma nova posição.

Mensagens de erro (continuação)

Mensagem de erro	Motivo	Solução
A mensagem “Aguardar download” é exibida.	Os botões LIGA/DESLIGA e ENTER são pressionados simultaneamente.	Desligue. Religue.
	Danos ao componente – teclado.	É necessário substituir o teclado.
FIBRA_ESQUERDA_SUJA FIBRA_DIREITA_SUJA FIBRAS_ED_SUJA	As fibras estão sujas.	Limpe as fibras e clive novamente.
	As ranhuras em V estão sujas.	Limpe as ranhuras em V.
	As ranhuras em V estão danificadas.	As ranhuras em V precisam ser substituídas na fábrica.
	O calçador de fibra está sujo.	Limpe o calçador da 915CL.
	Os adaptadores de fibra estão sujos.	Limpe os adaptadores de fibra.
	As lentes estão sujas.	Limpe as lentes.
ERRO_VALOR_ARCOS_ED	As fibras estão sujas, passando o limite do processo de verificação.	Limpe as fibras e clive novamente.
	O ângulo de clivagem é muito grande.	Clive as fibras novamente para obter um bom ângulo de clivagem.
	Falha ao fazer a calibração do arco.	Faça a calibração do arco.
	Os eletrodos estão oxidados.	Limpe os eletrodos ou substitua-os por um novo par.
	As lentes estão sujas.	Limpe as lentes.
ERRO_PRESSIONAR_FIBRA	A fibra não está na ranhura em V.	Substitua a fibra e veja se ela está na ranhura em V.
	O suporte da fibra não está apertado.	Reposicione a fibra.
	Tensão na fibra.	Relaxe um pouco a tensão na fibra.
	O suporte do adaptador está sujo.	Limpe o suporte do adaptador da fibra.
DESVIO_ARCO_MUITO_GRANDE	Falha ao fazer a calibração do arco.	Faça a calibração do arco.
	Erro de posição dos eletrodos.	Verifique e/ou substitua os eletrodos.
	Os eletrodos estão quebrados.	Substitua os eletrodos.
	Os eletrodos estão oxidados.	Substitua os eletrodos.
DESVIO_LENTE_MUITO_GRANDE	A fibra está fora do alcance de observação.	Execute o “Ajuste de tela” para que as fibras sejam exibidas na tela.
TAMPA_ABERTA quando a proteção contra vento estiver fechada	Está faltando o ímã na proteção contra vento.	O ímã precisa ser substituído na fábrica.
Notificação para substituir os eletrodos	Os eletrodos precisam ser calibrados ou substituídos.	Estabilize os eletrodos conforme o Menu 3; substitua os eletrodos.

Se a perda estimada for elevada

Motivo	Solução
Limpeza insuficiente da fibra.	Poeira ou sujeira na superfície da fibra resulta em perda na emenda e baixa resistência a tração. <ul style="list-style-type: none"> • Limpe bem a superfície da fibra. • Não limpe a fibra após a clivagem para evitar poeira na extremidade da face. • Evite o contato com a extremidade da face. • Realize a calibração do arco como definido neste manual de instruções.
Defeito na extremidade da face da fibra.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique as condições do clivador de fibra. Se a lâmina estiver desgastada, gire-a para uma nova posição. • Confirme o valor estabelecido para o “Limite de clivagem”; recomenda-se até 2,0°.
Poeira ou sujeira na ranhura em V ou no chip da braçadeira.	Poeira ou sujeira na ranhura em V ou no chip da braçadeira causará problemas no movimento da fibra durante seu ajuste. Limpe-os regularmente.
Poeira ou sujeira na lente.	Se houver poeira ou sujeira, limpe a lente.
Eletrodo em más condições.	Troque os eletrodos se parecerem desgastados (ponta arredondada), sujos ou dobrados.
Potência de arco inadequada.	Calibre a potência do arco utilizando a função “Calibração de arco”.
Uso de um modo de emenda inadequado.	Selecione um modo de emenda apropriado para as fibras que serão emendadas.
“Limite de perda” foi definido em um valor muito baixo.	Aumente o “Limite de perda” para um limite adequado.
As fibras foram emendadas após o cancelamento de um erro.	Selecione o modo de emenda apropriado de outros modos.
Parâmetros de arco inadequados em outros modos de emenda.	Confirme se os parâmetros de arco são adequados para emendar as fibras.
Parâmetros estimados inadequadamente em outros modos.	Confirme se os parâmetros estimados são adequados para estimar a perda. A função de incompatibilidade de MFD não funciona com certos tipos de fibras especiais. Nesses casos, ajuste a “Incompatibilidade de MFD” para a posição DESLIGADA.

Anexo A. Limpeza da máquina de emenda por fusão 915FS

Precauções ao limpar as máquinas 915FS e 915CL

- Desligue a máquina de emenda por fusão.
- Use somente cotonetes que não soltam fiapos.
- Use somente álcool isopropílico 99% puro ou um substituto aprovado.
- Não toque nos eletrodos.
- Nunca use ar comprimido.
- Use uma escova de limpeza somente para limpar detritos da área de trabalho em geral, nunca para limpar as lentes ou ranhuras em V.

Limpeza das ranhuras em V (recomenda-se fazê-la diariamente)

Vide a Figura 1.

Limpe a parte inferior da ranhura em V com um cotonete que não solte fiapos embebido em álcool isopropílico. Limpe o excesso de álcool da ranhura em V com um cotonete que não solte fiapos, limpo e seco.




Figura 1




Figura 2

Se os contaminantes na ranhura em V não puderem ser removidos com o cotonete impregnado de álcool, use a extremidade da face clivada de uma fibra para retirá-los do fundo da ranhura. Vide a Figura 2. Repita o procedimento de limpeza das ranhuras em V como indicado na Figura 1.

Limpeza das braçadeiras de fibra (recomenda-se fazê-la diariamente)

Se houver contaminantes nas braçadeiras, a fixação adequada pode ser prejudicada, resultando em emendas de má qualidade. As braçadeiras de fibra devem ser inspecionadas frequentemente e limpas regularmente durante a operação normal. Para limpar as braçadeiras, faça o seguinte:

Limpe a superfície das braçadeiras com um cotonete que não solte fiapos embebido em álcool isopropílico. Remova o excesso de álcool das braçadeiras com um cotonete que não solte fiapos, limpo e seco.

Limpeza das lentes objetivas (recomenda-se fazê-la semanalmente)

Vide a Figura 3.

Se as superfícies das lentes objetivas ficarem sujas, a observação normal da posição do núcleo pode se tornar incorreta, resultando em maior perda na emenda ou uma operação de emenda inferior. Sendo assim, limpe-as regularmente. Caso contrário, a sujeira poderá se acumular, e será impossível removê-la. Para limpar as lentes objetivas, faça o seguinte:

- Desligue sempre a máquina de emenda por fusão antes de limpar as lentes objetivas.
- Limpe as superfícies das lentes suavemente (eixo X e eixo Y) com um cotonete seco e que não solte fiapos. Comece pelo centro da lente e movimente o cotonete em espiral até chegar gradualmente ao canto da superfície da lente.
- A superfície da lente deve ficar limpa, sem estrias ou manchas.
- Ligue a máquina e certifique-se de que não há estrias ou manchas visíveis na tela do monitor. Pressione **X/Y** para mudar a tela e verifique o estado da superfície das lentes nas telas X e Y.




Figura 3

NOTA:

- Não toque nos eletrodos durante a limpeza.
- Recomenda-se limpar as lentes objetivas ao trocar os eletrodos.

Limpeza dos eletrodos

1. Insira a ponta do eletrodo no orifício do polidor de eletrodos e gire delicadamente o eletrodo.
2. Limpe os eletrodos com álcool isopropílico puro a 99%. Não toque na superfície do eletrodo com os dedos.
3. Reinstale os eletrodos na máquina de emenda por fusão.
4. Realize a calibração para calibrar a potência dos eletrodos.

Limpeza geral da máquina de emenda por fusão (recomenda-se fazê-la diariamente)

- Use uma escova de limpeza somente para limpar detritos da área de trabalho em geral, nunca para limpar as lentes ou ranhuras em V.
- Limpe regularmente os adaptadores de fibra com álcool isopropílico e um cotonete que não solte fiapos. Nunca toque na área de fixação dos adaptadores de fibra.

Limpeza do clivador de fibra 915CL (recomenda-se fazê-la diariamente)

Vide a Figura 4.

Se a lâmina circular ou almofadas das braçadeiras do clivador de fibra ficarem contaminadas, a qualidade da clivagem pode se deteriorar. Isso pode causar a contaminação da extremidade da face ou superfície da fibra, resultando em maior perda na emenda. Limpe a lâmina de clivagem circular e as almofadas das braçadeiras com um cotonete que não solte fiapos embebido em álcool isopropílico.




Figura 4

Anexo B. Realizar emendas

Precauções gerais

- Consulte o manual do usuário da 915FS e 915CL.
- Limpe todos os conectores antes de fazer a conexão.

É altamente recomendável que os novos usuários da 915FS utilizem o perfil de emenda no modo AUTOMÁTICO até se tornarem proficientes no procedimento de emendas.

Como verificar a qualidade da emenda da 915FS

O usuário deve praticar as emendas com o tipo de fibra que será usada em sua instalação antes de tentar emendar efetivamente as fibras nessas instalações.

O procedimento abaixo deve ser usado ao fazer a emenda de cabos de fibra por fusão:

1. Identifique o tipo de fibra do campo consultando a ficha de dados do fabricante da fibra.
2. Obtenha uma fibra (igual à fibra do campo) com aproximadamente 10 m de comprimento.
3. Verifique se esse tipo de fibra possui um perfil de emenda pré-programado na 915FS. Use esse perfil para a emenda.
4. Se não houver um perfil que coincida exatamente, use o perfil de emenda do modo AUTOMÁTICO.
5. Emende uma extensão de fibra com um conector apropriado para sua fonte/medidor de potência de fibra semelhante a uma das extremidades da fibra de 10 m.
6. Emende uma extensão de fibra com um conector apropriado para a fonte/medidor de potência de fibra semelhante à outra extremidade da fibra de 10 m.
7. Conecte uma fonte de laser (SM) ou LED (MM) a uma extremidade da fibra e um medidor de potência à outra extremidade da fibra. Vide a Figura 1.
8. Zere o medidor de potência. Vide a Figura 2.
9. Corte o pedaço de fibra de 10 m ao meio e volte a emendá-lo. A leitura do medidor de potência deve ser 0 dB MAIS a perda na emenda permitida X2.
10. O técnico em emendas deve repetir a etapa 9 até ter condições de fazer emendas confiáveis usando a fibra desejada.




Figura 1




Figura 2

Como testar as emendas com os conectores Splice-on (SOC)

A 915FS pode fazer a emenda por fusão utilizando os adaptadores SOC universais. Antes de fazer a emenda, certifique-se de selecionar o SOC correto que corresponda às fibras do campo.

O procedimento abaixo deve ser usado ao fazer emendas por fusão com SOC:

1. Identifique o tipo de fibra do campo consultando a ficha de dados do fabricante da fibra.
2. Obtenha um “patch cord de fibra” com a mesma fibra e o mesmo estilo de conector do SOC a ser usado.
3. Conecte uma fonte de laser (SM) ou LED (MM) a uma extremidade da fibra e um medidor de potência à outra extremidade da fibra. Vide a Figura 3.
4. Zere o medidor de potência. Vide a Figura 4.
5. Obtenha uma fibra (igual à fibra do campo) com aproximadamente 10 m de comprimento.
6. Verifique se esse tipo de fibra possui um perfil de emenda pré-programado na 915FS. Use esse perfil para a emenda.
7. Se não houver um perfil que coincida exatamente, use o perfil de emenda do modo AUTOMÁTICO.
8. Emende um SOC em cada extremidade da fibra. Isso será chamado de “patch cord emendado com SOC”.
9. Troque o “patch cord de fibra” pelo “patch cord emendado com SOC”. A leitura do medidor de potência deve ser 0 dB MAIS a perda na emenda permitida X2. Vide a Figura 5.
10. O técnico em emendas deve repetir as etapas 8 e 9 até ter condições de fazer emendas confiáveis usando o SOC.




Figura 3




Figura 4




Figura 5


Anexo C. Conectores Splice-on da Greenlee

Nota: este conector splice-on é compatível com fibra óptica de 900 µm.

O conector splice-on da Greenlee contém os seguintes itens:

- A. (1) Pegador; cada kit contém um número limitado
- B. (1) Carcaça externa (somente para o tipo SC)
- C. (1) Extensão do conector splice-on (SOC) com proteção de clivagem e luva de alinhamento da fibra
- D. (1) Miniluva para emenda de 27 mm
- E. (1) Conector universal para alívio de tensão
- F. (1) Ferramenta de posicionamento da fibra (não ilustrada)

Nota: se a luva de alinhamento da fibra tiver se separado do corpo do SOC, não tente reinstalá-la; jogue-a fora.



Preparação do cabo

Deslize um conector de alívio de tensão de 900 µm e, em seguida, a miniluva protetora de emenda de 27 mm sobre a fibra de campo de 900 µm. Utilize a 915CL para clivar a fibra de campo. Insira um adaptador de fibra com a fibra clivada na lateral esquerda da máquina de emenda por fusão 915FS. Certifique-se de levar o reforço de 900 µm até a borda do adaptador de fibra. Isso garantirá que a miniluva de emenda irá aderir em ambos os lados do reforço de 900 µm.

Instalação

1. Desative o “Teste de prova” na máquina de emenda por fusão.
2. Remova a tampa contra poeira (que vem da fábrica) do conector.
Nota: se desejar, agora você pode instalar uma tampa estendida contra poeira, para auxiliar na transferência do conector. **NÃO DEIXE A TAMPA ESTENDIDA CONTRA POEIRA NO CONECTOR, DENTRO DA MÁQUINA DE EMENDA POR FUSÃO.**
3. Segure o conector com firmeza e puxe o protetor de clivagem para baixo para removê-lo do conector (Figura 1).

Nota: não toque na ponta da fibra clivada com o protetor ou com os dedos, pois isso poderá danificar a clivagem de fábrica.




Figura 1

4. Insira o conector no suporte do conector splice-on universal, de forma que sua extremidade posterior fique rente à extremidade do suporte (Figuras 2 a 5). Depois de alinhado corretamente, o conector deve se encaixar livremente no suporte, sem necessidade de usar força.




Figura 2 (SC)



Figura 3 (FC)





Figura 4 (LC)



Figura 5 (ST)

5. Insira o suporte na lateral direita da máquina de emenda (Figura 6), certificando-se de que a ponta da fibra fique assentada corretamente no bloco da ranhura em V da máquina. Use a ferramenta de posicionamento de fibra para auxiliar no alinhamento da fibra na ranhura em V. A fibra para os conectores splice-on FC e ST deve ficar assentada na extremidade da ranhura da fibra na ranhura em V. A ferramenta de posicionamento de fibra pode ser usada para alinhar a fibra na ranhura em V. Talvez seja necessário girar a fibra e/ou conector para realizar esta etapa. Além disso, talvez seja necessário girar levemente o adaptador de fibra FC/ST para assegurar que a fibra fique alinhada com a ranhura em V.

Nota: Verifique se o reforço de 900 microns está nivelado com a borda do adaptador de fibra de 900 microns.



Nota: remova a tampa estendida contra poeira antes de iniciar a emenda por fusão.

Figura 6

6. Realize a emenda por fusão conforme descrito nas instruções do fabricante da máquina.
7. Depois de concluído o ciclo de emenda por fusão, remova o conector da máquina e deslize a luva de proteção por cima da emenda. Verifique se o protetor de emenda está encostado no corpo do conector.
Nota: a tampa estendida deve agora ser colocada no lugar, para auxiliar na transferência para o forno da luva de emenda.
8. O adaptador do aquecedor é um componente destacável (Figura 7). Mude a tampa direita do adaptador do aquecedor de SOC.




Figura 7

9. Transfira a emenda para o forno de aquecimento da luva de emenda, no lado direito (Figura 8). Verifique se a posição da luva de emenda encobre a parte metálica do conector splice-on. Use o modo n.º 1 do aquecedor de 60 mm com o centro e bordas ativadas. Pressione o botão **AQUECER** para operar o ciclo de contração.
10. Verifique se a luva de proteção de emenda está completamente contraída sobre a fibra para evitar que ela fique presa no conector de alívio da tensão. Se não estiver completamente contraída, coloque-a de volta no forno e inicie um segundo ciclo de aquecimento.

Nota: certifique-se de que a luva de emenda tenha esfriado totalmente antes de deslizar o conector de alívio de tensão para o lugar. No caso de conectores SC, instale a carcaça externa no conector e certifique-se de alinhar os cantos angulados da caixa interna aos da caixa externa (Figura 9).



Figura 8




Figura 9

Tabela de compatibilidade

O adaptador SOC Greenlee permite que o SOC Greenlee de 900 microns seja utilizado com máquinas de emenda por fusão da concorrência.

Fabricante	AFL			Sumitomo	FITEL	INNO	FIS
Modelo	FSM11 (S/M)	FSM-17S	FSM-18S	Tipo-25e (U/S/M)	S122 (A/C/M/)	IFS10	CA3
			FSM-19S	Tipo-39FH	S121 (A/M)	IFS15	
			FSM-60 (S/R)	Tipo-46	S123 (C/M)		
			FSM-70 (S/R)	Tipo-66	S153		
			Quantum (Q101-CA)	S178A			
SOCs fiberTOOLS™ compatíveis	Todas as versões	SC e LC somente	SC, LC e ST somente	Todas as versões	Todas as versões	Todas as versões	Todas as versões
Adaptador SOC Greenlee	52075260	52075260	52075260	52075282	52075281	52075283	52075284

Visite www.greenleecommunications.com para obter uma lista de compatibilidade atualizada e um vídeo de demonstração do SOC.

Garantia

A Greenlee Textron Inc. garante ao comprador que adquiriu estas mercadorias originais para uso que os produtos não apresentarão defeitos de mão de obra e material por um ano. Esta garantia está sujeita aos mesmos termos e condições encontrados na garantia limitada padrão de um ano da Greenlee Textron Inc.

Para todos os reparos de instrumentos de testes, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente ligando para 800-642-2155 ou 760-598-8900, e solicite uma autorização para devolução.

Para itens não cobertos pela garantia (como itens que caíram, sofreram mau uso, etc.), é possível solicitar uma cotação do preço para conserto.

Nota: antes de devolver qualquer instrumento de teste, verifique as baterias substituíveis ou certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.

