



PA9676 (RG59)  
PA9677 (RG6) • PA9679 (RG6)

52074487 REV 1

8/15

## INSTRUCTION MANUAL

## MANUAL DE INSTRUCCIONES


## MANUEL D'INSTRUCTIONS

### Cable TV "F" Hex Crimp Connectors

### Conectores "F" de cable de TV con engarzado hexagonal

### Connecteurs « F » à sertissage hexagonal pour câble TV

#### Strip / Desforre / Dénuder



1. Strip 0.25" (6 mm) through shield braid and dielectric to the center conductor. Then strip another 0.25" (6 mm) back without piercing the braid.

1. Desforre 6 mm (0,25 pulg.) a través de la malla de blindaje y dieléctrico hasta el conductor central. Desforre otros 6 mm (0,25 pulg.) adicionales sin perforar el blindaje trenzado.

1. Dénuder 6 mm (0,25 po) de blindaje tressé et de diélectrique jusqu'au conducteur central. Dénuder ensuite 6 mm (0,25 po) de gaine en plus sans percer la tresse.

#### Flare / Abocine / Évaser



2. Flare the shield braid away from the dielectric.

2. Ensanche el blindaje trenzado para separarlo del dieléctrico.

2. Évaser le blindage tressé pour l'écarter du diélectrique.

#### Fold Back / Pliegue hacia atrás / Rabattre



3. Fold the shield braid back over the cable.

3. Pliegue el blindaje trenzado hacia atrás sobre el cable.


3. Rabattre le blindage tressé en arrière sur le câble.

(continued on back side, column 1)

(continúa al reverso, columna 2)

(suite au verso, colonne 3)

**Insert Cable / Introduzca el cable / Insérer le câble**




4. Insert the stripped cable into the widest round end of the connector. Align the white dielectric into the receiving tube inside the connector. Turn the connector as you slide it onto the cable. The cable is fully inserted when the dielectric is flush with the receiving tube end.

4. Introduzca el cable desforrado en el extremo circular más ancho del conector. Alinee el dieléctrico blanco en el tubo receptor dentro del conector. Gire el conector a la vez que lo desliza sobre el cable. El cable está totalmente introducido cuando el dieléctrico queda a ras con el tubo receptor.

4. Enfiler le câble dénudé dans le côté rond le plus large du connecteur. Aligner le diélectrique blanc dans le tube récepteur à l'intérieur du connecteur. Faire tourner le connecteur à mesure qu'il est enfilé sur le câble. Le câble est complètement engagé lorsque le diélectrique est au ras de l'extrémité du tube récepteur.

**Crimped Connector / Conector engarzado / Connecteur serti**



5. Install the cable/connector into 0.324" hex profile of tool so that the bottom 0.25" (6 mm) of the connector will be crimped. Squeeze handles together firmly to crimp connector onto cable.

5. Instale el cable/conector en el perfil hexagonal de 8,22 mm (0,324 pulg.) de la herramienta de manera para que la parte inferior de 6 mm (0,25 pulg.) del conector quede engarzada. Comprima los mangos firmemente para engarzar el conector en el cable.

5. Placer le câble/connecteur dans le profil hexagonal de 0,324 po de l'outil de telle façon que les 6 mm (0,25 po) inférieurs du connecteur seront sertis. Serrer les poignées pour sertir le connecteur sur le câble.



[www.greenlee.com](http://www.greenlee.com)

4455 Boeing Drive • Rockford, IL 61109-2988 • USA • 815-397-7070  
An ISO 9001 Company • Greenlee Textron Inc. is a subsidiary of Textron Inc.

**USA** Tel: 800-435-0786  
Fax: 800-451-2632

**Canada** Tel: 800-435-0786  
Fax: 800-524-2853

**International** Tel: +1-815-397-7070  
Fax: +1-815-397-9247