


PA9520

52075698

4/15

**RJ11
Modular Plugs****Enchufes modulares
RJ11****Fiches modulaires
RJ11**

1. **For round cable (twisted pair):** Strip 2" to 3" (51 mm to 76 mm) off the cable jacket. Untwist the wires and arrange as follows: 1 = solid green; 2 = white/orange; 3 = solid blue; 4 = white/blue; 5 = solid orange; 6 = white/green. Cut off and discard the solid brown and white/brown wires. When the wires are arranged for the correct pin-out, trim to 0.25" (6 mm) and slide the wires into the connector. Make sure the wire ends are butting against the front edge of the connector.

1. **Para cable redondo (par retorcido):** Pele 51 mm a 76 mm (2 pulg. a 3 pulg.) del forro del cable. Desenrolle los alambres y colóquelos de la manera siguiente: 1 = verde sólido; 2 = blanco/naranja; 3 = azul sólido; 4 = blanco/azul; 5 = naranja sólido; 6 = blanco/verde. Corte y deseche los alambres marrón sólido y blanco/marrón. Cuando los alambres ya estén organizados según las conexiones de clavijas correctas, recórtelos a 6 mm (0,25 pulg.), y deslice los alambres en el conector. Asegúrese que los extremos de los alambres hagan contacto a tope con el borde frontal del conector.

1. **Pour câble rond (à paires torsadées) :** Dénuder 51 mm à 76 mm (2 po à 3 po) de la gaine du câble. Détorsader les fils et les disposer comme suit : 1 = vert; 2 = blanc/orange; 3 = bleu; 4 = blanc/bleu; 5 = orange; 6 = blanc/vert. Sectionner les fils brun et blanc/brun et les mettre au rebut. Une fois que les fils sont disposés correctement, les raccourcir à 6 mm (0,25 po) et les enfoncer dans le connecteur. S'assurer que les extrémités des fils appuient contre le bord avant du connecteur.

*(continued on back side, column 1)**(continúa al reverso, columna 2)**(suite au verso, colonne 3)*

2. **For flat satin cable:** Strip 0.25" (6 mm) off the outer jacket. Do not strip the insulation off the individual wires. Slide the wires into the connector so that the solid white wire is on pin 1 and the solid blue wire is on pin 6. Make sure the wire ends are butting against the front edge of the connector.

2. **Para cable plano satinado:** Pele 6 mm (0,25 pulg.) del forro exterior. No pele el aislamiento de los alambres individuales. Deslice los alambres en el conector de manera que el alambre blanco sólido quede en la clavija 1 y el alambre azul sólido quede en la clavija 6. Asegúrese que los extremos de los alambres hagan contacto a tope con el borde frontal del conector.

2. **Pour un câble satiné plat :** Dénuder 6 mm (0,25 po) de la gaine externe. Ne pas dénuder l'isolant des fils individuels. Enfiler les fils dans le connecteur avec le conducteur blanc sur la broche 1 et le connecteur bleu sur la broche 6. S'assurer que les extrémités des fils appuient contre le bord avant du connecteur.

3. Install the cable/connector assembly into the crimping tool. Crimp the connector to force the pins into the wires and to engage the strain relief on the cable.

3. Instale el conjunto de cable y conector en la herramienta para engarzado. Engarce el conector para forzar las clavijas en los alambres y trabe el protector contra tirones en el cable.

3. Placer le câble/connecteur dans l'outil de sertissage. Sertir le connecteur pour pousser broches dans les fils et engager le collier de serrage sur le câble.



www.greenlee.com

4455 Boeing Drive • Rockford, IL 61109-2988 • USA • 815-397-7070
An ISO 9001 Company • Greenlee Textron Inc. is a subsidiary of Textron Inc.

USA Tel: 800-435-0786
Fax: 800-451-2632

Canada Tel: 800-435-0786
Fax: 800-524-2853

International Tel: +1-815-397-7070
Fax: +1-815-397-9247