













# Guide rapide ToneRanger

## Isoler et localiser un blindage ouvert






## Plages de défauts repérables

Dfaut	Max. arien	Max. enfoui	Profondeur max.
Court-circuit	50 k $\Omega$	20 k $\Omega$	0,5 m
Croisement	100 k $\Omega$	20 k $\Omega$	0,8 m
Terre	100 k $\Omega$	50 k $\Omega$	1,5 m
Sparation	Connexion	Connexion	1 m
fpissure humide	100 k $\Omega$	100 k $\Omega$	1,5 m


## Identification de pairerrepérables




PID1



Séparation



PID2



PID3

